



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-varoslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 179/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №56»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 179 от «30» мая 2019, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. «05» июня 2019 года по 10 час. 00 мин. «27» июня 2019 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Соловьевой Верой Васильевной в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56», осуществляющего деятельность по адресу: 150061, г. Ярославль, ул. Панина, д.39А.


в присутствии заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56» Паиковой Натальи Геннадьевны, заместителя заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №56» Ермолиной Ирины Станиславовны.

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Расстояние от окружающих предметов до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении спальни групповой ячейки №13 на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №65-71), в помещении групповой ячейки №5 (согласно Техническому паспорту	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 СП 5.13130.2009.	17.06.2020 г.	

	<p>ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №39-46), в помещении медицинского кабинета (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №51), в помещении массажного кабинета (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №51), в помещении кухни (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №37), в помещении кладовой (овощной цех) (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции № 30).</p>		
2.	<p>В помещении кладовой (овощной цех) (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции № 30), в помещении тамбура 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки №1 на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №5) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.</p>	<p>ст.1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)</p>	<p>17.06.2020 г.</p>
3.	<p>Помещение тамбура центрального выхода у вахты на 1-м этаже здания не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.</p>	<p>17.06.2020 г.</p>
4.	<p>Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – выход из групповой ячейки №5 на 2-м этаже (согласно Техническому паспорту</p>	<p>п. ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 Федерального закона РФ</p>	<p>17.06.2020 г.</p>

	ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №39-46) на наружную эвакуационную лестницу загроможден различными материалами (детские кровати, игрушки), которые блокируют дверь эвакуационного выхода.	№123-ФЗ, пп. «ж» п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).		
5.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – выход из групповой ячейки №9 на 2-м этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №5-15) на наружную эвакуационную лестницу загроможден различными материалами (детские кровати, игрушки), которые блокируют дверь эвакуационного выхода.	п. ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, пп. «ж» п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	17.06.2020 г.	
6.	Подсобное помещение (суточная) (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №33) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.	17.06.2020 г.	
7.	Помещение тамбура у процедурного кабинета (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №47) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.	17.06.2020 г.	
8.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационного выхода из помещения группы №7, располагающегося на 2-ом этаже	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от	17.06.2020 г.	

	здания, закрыты на ключ).	25.04.2012г. №390).		
9.	Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми).	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	17.06.2020 г.	
10.	Не согласованы специальные программы обучения пожарнотехническому минимуму для педагогического коллектива МДОУ «Детский сад № 56», а также для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	17.06.2020 г.	
11.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в общих коридорах отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 52, ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 6.22 СНиП 21-01-97*, п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016.	17.06.2020 г.	
12.	Не проводится планово-предупредительный ремонт систем автоматической противопожарной защиты здания в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Дымовые пожарные извещатели, а также аппаратура АУПС и СОУЭ выпущены заводом изготовителем в 2008г., что превышает максимально допустимый срок эксплуатации данного оборудования.	П. 61, п.63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	17.06.2020 г.	
13.	Натяжной потолок в музыкальном зале на 1-м этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №40) выполнен	ч.1, ч.8 ст.134, таб. 3, 29 Федерального закона РФ №123-ФЗ	17.06.2020 г.	

	материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ 1 (ремонтные работы проведены с применением пленки для натяжных потолков на основе поливинилхлорида, имеющий сертификат соответствия С-НК.ПБ68.В.02220 – показатели пожарной опасности строительного материала Г1, Д2, В2, Т1, класс пожарной опасности строительных материалов КМ 2).			
14.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – второй эвакуационный выход из 12-й групповой ячейки на 1-м этаже проходит через деревянную веранду с пределом огнестойкости менее R45, не доведена до требуемого предела огнестойкости	п.п. 1, 5, 6 ст.52; ст.58 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 5.18*, 5.19 СНиП 21-01-97*	17.06.2020 г.	
15.	Покрытие напольное в музыкальном зале на 1-м этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №40) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ 2 (ремонтные работы проведены с применением покрытия напольного ламинированного древесноволокнистого (ламинированные полы), имеющие сертификат соответствия С-РУ.ПБ37.В.00087 – показатели пожарной опасности строительного материала Г4, Д3, РП2, В2, Т2, класс пожарной опасности строительных материалов КМ 5).	ч.1, ч.6 ст.134, таб. 3, 29 Федерального закона РФ №123-ФЗ	17.06.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» июня 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56» Пашкова Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » июня 20 19 г.

✓
(подпись)